



ACABADOS AUTOMOTRICES

# AQUA-MATE® Limpiador de superficie de bajo VOC W4-K157

D  
A  
T  
O  
S  
  
D  
E  
L  
  
P  
R  
O  
D  
U  
C  
T  
O

## DESCRIPCION DEL PRODUCTO

AQUA-MATE® Limpiador de superficie de bajo VOC W4-K157 es una emulsión a base de agua que contiene un “detergente” de superficie activo y un esfumado especial de solventes. Es diseñado para quitar el aceite, grasa, cera, silicona y otros contaminantes de superficie, tanto como los residuos del lijado sobre metal y plástico desnudo; capas de fondo rellenos de OEM; y como reacabado de las capas interiores para preparar la superficie para el pintado. Cuando se usa sobre substratos de plástico, AQUA-MATE® reduce el aumento estático.

## DATOS TECNICOS

- |   |                         |                        |                |
|---|-------------------------|------------------------|----------------|
| • VOC – en paquete  | 168 g/l (1.31 lbs./gal) | • Peso/galón           | 8.3 lbs./gal   |
| -en paquete menos agua & compuestos exentos               | 996 g/l (7.92 lbs./gal) | • Sólidos por peso     | <0.7%          |
| • Razón de mezclado* Use en la consistencia en el paquete |                         | • pH                   | 10 (alcalino)  |
| • Peligro de congelarse                                   | Si                      | • Punto de inflamación | > 93°C (199°F) |

## PREPARACION DE LA SUPERFICIE

1. Limpie las superficies a pintarse y paneles adyacentes con un detergente suave y solución de agua para remover los depósitos pesados de contaminación, aceite y grasa.

## MEZCLADO

Ninguno – use a la consistencia del paquete\*.

*\*Si se exige el nivel de VOC de 0.58 lbs./gal, se debe reducir el AQUA-MATE® con 2 partes W4-K157 a 3 partes de agua limpia.*

## APLICACION

1. Empapar un trapo limpio con AQUA-MATE® W4-K157
2. Aplique a las áreas a pintarse y paneles adyacentes. Repase bién la superficie con AQUA-MATE® W4-K157 y aplique solamente en áreas pequeñas a la vez.
3. Limpie una segunda vez con un trapo limpio y seco antes de que se seque AQUA-MATE® W4-K157. Si se seca, repita la aplicación.

*NOTA: En ambientes más fríos de alta humedad, puede ser necesario repetir el paso #3 para remover AQUA-MATE® W4-K157. O bién, después del paso #3, aplique un golpe de aire limpio sobre la superficie para mejorar la evaporación de AQUA-MATE® W4-K157.*

## NOTAS

1. Evite el contacto prolongado de AQUA-MATE® W4-K157 sobre superficies de lacar o se ablandará . Si esto ocurrió, permite que se seque bién la superficie antes del próximo paso. (Es posible que sea necesario un lijado suave si se hinchó la superficie de lacar debido a AQUA-MATE® W4-K157.
2. No use AQUA-MATE® W4-K157 como un limpiador para superficies sensitivos a solventes como ser el fondo relleno de superficie de lacar.
3. Los mejores resultados con AQUA-MATE® W4-K157 se obtienen en temperaturas que se mantienen sobre 21°C (70°F)
4. Evite el contacto prolongado con metal desnudo y seque bién para prevenir la oxidación durante el tiempo de orea.
5. Proteje AQUA-MATE® W4-K157 del congelamiento. Si esto ocurre, permite que se caliente lentamente a la temperatura del ambiente antes de usar.